


Machine asynchrone contrôlée en courant Modèle à réactance de fuite totalisée au stator

On considère le schéma de la figure suivante :



il représente un modèle par phase d'un moteur asynchrone triphasé, différent de celui habituellement utilisé en régime permanent.

Notation

r_1	résistance par phase statorique,
X_f	réactance de fuite totalisée au stator,
X_2	réactance magnétisante,
R_2	résistance proportionnelle à celle des phases rotoriques,
ω_s	pulsation de synchronisme,
g	glissement,
p	nombre de paires de pôles,
\underline{V}_s	amplitude complexe de la tension par phase statorique,
\underline{I}_s	amplitude complexe du courant par phase statorique.

Hypothèse : les pertes fer sont négligées.

Valeurs numériques : $r_1 = 2 \Omega$, $R_2 = 0,7 \Omega$, $p = 2$, le moteur est alimenté par un onduleur de fréquence $f_s = 12,5 \text{ Hz}$: $X_f = 2,4 \Omega$, $X_2 = 39 \Omega$.

- Etablir l'expression du couple électromagnétique C_e en fonction de la valeur efficace I_s , X_2 , R_2 , g , p , f_s .
- Tracer, à I_s constant (grandeur de réglage), la caractéristique du couple électromagnétique C_e en fonction de la vitesse angulaire de rotation Ω :
 - préciser l'expression numérique du couple maximal en fonction de I_s ,
 - calculer la vitesse de rotation, en tr/min, au maximum de couple,
 - caractériser dans les quadrants du plan $C_e(\Omega)$ le fonctionnement de la machine
 - a) vis-à-vis de la partie mécanique,
 - b) vis-à-vis de l'onduleur.
- Pour un glissement de 1%, le couple électromagnétique développé sur le rotor est égal à 25 Nm, calculer :
 - les valeurs efficaces I_d , I_q , I_s ;
 - les puissances active et réactive absorbées au réseau ;
 - la valeur efficace V_s à laquelle il faut régler les tensions statoriques par phase.

Corrigé succinct


1. L'expression du couple électromagnétique C_e est déduite de celle de la puissance transmise P_T du stator au rotor, calculée par la puissance reçue par les trois résistances motionnelles (R_2 / g) :

$$P_T = C_e \Omega_s = 3(R_2 / g) I_q^2, \text{ avec } \Omega_s = \omega_s / p = 2\pi f_s / p \text{ la vitesse angulaire de synchronisme.}$$

Par la division de courant : $I_q = I_s \frac{jX_2}{(R_2 / g) + jX_2}$, d'où l'on tire :

$$C_e = \frac{3p}{2\pi f_s} I_s^2 \frac{gR_2 X_2^2}{R_2^2 + g^2 X_2^2}$$

2. La vitesse apparaît dans l'expression du couple par le changement de variable $g = (\Omega_s - \Omega) / \Omega_s$.



Couple maximal C_{eM} obtenu pour $g_M = R_2 / X_2 = 1,8\%$ à la vitesse angulaire $\Omega_M = (1 - g_M) \Omega_s$, soit :

$$N_M = 60(f_s / p)(1 - g_M) = 368 \text{ tr/ min}$$

$$C_{eM} = \frac{3p}{4\pi f_s} X_2 I_s^2 = 1,49 I_s^2$$

Le fonctionnement de la machine est caractérisé par le signe de la puissance mécanique $P_m = C_e \Omega$ vis-à-vis de la partie mécanique et par le signe de la puissance transmise $P_T = C_e \Omega_s$ vis-à-vis de l'onduleur :

Quadrant 1 : $P_m > 0$, moteur ; $P_T > 0$ récepteur

Quadrant 2 : $P_m < 0$, frein ; $P_T > 0$ récepteur

Quadrant 4 : $P_m < 0$, frein ; $P_T < 0$ générateur

3. Conditions de fonctionnement : $g = 1\%$, $C_e = 25 \text{ Nm}$.

$$I_q = \sqrt{\frac{g C_e \Omega_s}{3R_2}} = 2,16 \text{ A}, I_d = \frac{R_2}{gX_2} I_q = 3,88 \text{ A}, I_s = \sqrt{I_d^2 + I_q^2} = 4,44 \text{ A}$$

Calcul des puissances active P et réactive Q par bilan de puissance sur le modèle (Boucherot)

$$P = 3[r_1 I_s^2 + (R_2 / g) I_q^2] = 1098 \text{ W}, Q = 3[X_f I_s^2 + X_2 I_d^2] = 1903 \text{ var}$$

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = 3V_s I_s \Rightarrow V_s = 165 \text{ V}$$

Fin du corrigé