Tutoriel pour PSPICE avec Cadence SPB 15.7 avec édition schématique pour réalisation de circuits imprimés

Partie II Passage du netlist au circuit imprimé

1) Ouvrir le projet du design dont on veut réaliser un circuit imprimé. Dans Allegro Design Entry, vérifier le contenu de la liste des pièces avec Tools -> Bill of Materials. Rappelons qu'il faut avoir un circuit ou un design sélectionné pour que le menu Tools s'affiche. Sélectionner sous Scope Process Entire Design pour tout inclure dans la liste. Cocher View Output pour afficher automatiquement le contenu du fichier généré.

Bill of Materials		
Scope • Process entire design • Process selection	Mode Use instances (Preferred) Use occurrences	OK Cancel
Line Item Definition		Help
Header:		
Item\tQuantity\tReference\tF	'art	
Combined property string:		
{Item}\t{Quantity}Reference	e}\t{Value}	
Place each part entry on a	separate line Open in Excel	
Merge an include file with r	eport	
Combined property string:		
{Item}\t{Quantity}Reference	nce}\t{Value}	
Include file: C:\DOCUMENTS AND SE	TINGS\LANP2206 Browse	
Report		
Report File: 🗹 View Outpu	ıt	
C:\DOCUMENTS AND SETT	INGS\LANP2206\ Browse	

Ce qui donne la liste suivante :

TUTO_S3.BOM - WordPad	X					
Fichier Edition Affichage Insertion Format ?						
🗅 😂 🖬 🎒 🔥 🦀 🐇 🏗 🋍 🗠 🤒						
Revised: Wednesday, September 05, 2007 Revision:	 					
Bill Of Materials September 5,2007 12:24:57 Page1 Item Quantity Reference Part	Ш					
1 2 C1,C2 10n 2 C3,C4 470n 3 1 J1 Alimentations 4 1 J2 Signaux 5 1 RL 500 6 1 R1 318k 7 1 R2 799 8 1 R3 1MEG						
Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide NUM	~					

On notera que cette liste ne contient pas le nom des empreintes (ou footprints) pour le layout.

2) Vérifier les noms des empreintes pour les composantes avec Report-> CIS Bill of Materials -> Standard... Sous Report Properties, ajouter/retrancher des propriétés avec

Add ou **Remove** pour obtenir la liste suivante sous la colonne de droite (**Output Format**) qui inclut **PCB Footprint** (à ne pas confondre avec Allegro PCB Footprint!).

Standard Bill of Materials
- Template Name
Eng Bill Of Materials Delete
Report Properties
Select Properties: Output Format:
* Item Number
ActivepartsID
Allegro PCB Footprint Add -> Part Number
Part Reference
Description C- Remove PCB Footprint
Distributor
📋 Distributor Part Number 💌
Delete Llear Presentu
Allow Saving Title Block Properties
Dest Defension Optimus
Part Herefence Uptions
List Separator: Space(")
Compressed Exclude Prefixes:
Variants

Aussi, sélectionner Value puis cocher Keyed afin de regrouper les valeurs semblables ensembles dans le BOM. Vous pouvez aussi cocher Export BOM report to Excel pour obtenir un fichier éditable avec ce chiffrier.

🕾 Feuilt 📃 🗖 🔀							
	A	В	С	D	E	F	
1	ltem Number	Quantity	Value	Part Number	Part Reference	PCB Footprint	
2	1	2	10n		C1 C2	RAD/CK05	
3	2	2	470n		C3 C4	RAD/CK05	
4	3	1	Alimentations		J1		=
5	4	1	Signaux		J2		
6	5	1	318k		R1	AX/RC05	
7	6	1	799		R2	AX/RC05	
8	7	1	1MEG		R3	VRES10	
9	8	1	500		RL	AX/RC05	
10	9	1	LM324		U1	DIP.100/14/W.300/L.800	
11							
41 4 - 4		63_eng bili	OF MATERIALS		<		>

Noter que certaines empreintes par défaut des composantes pourront être laissées inchangées. D'autres sont carrément absentes (ex : les connecteurs J1 et J2) ou inappropriées pour le composant physique qui sera monté sur la carte de circuit imprimé.

3) Il est important de s'assurer que tous les composants de la carte sont listés, mais aussi que les composantes externes N'Y sont PAS. On notera que la résistance RL de 500 ohms fait partie des composantes requises uniquement pour la simulation. Pour la retrancher, il faut ajouter à cette composante la propriété PSpiceOnly et lui donner la valeur TRUE. Éditer ses propriétés et cliquer Add Column (ou Add Row, selon le cas).

Add New Column	<
Name:	
PSpiceOnly	
Value:	
TRUE	
Enter a name and click Apply or OK to add a column/row to the property editor and optionally the current filter (but not the <current properties> filter).</current 	
No properties will be added to selected objects until you enter a value here or in the newly created cells in the property editor spreadsheet.	
Always show this column/row in this filter	
Apply OK Cancel Help	

Noter que les sources sont des éléments qui ont déjà par défaut cette propriété ayant la valeur TRUE.

	Property Editor lew Column Apply Disp	olay) Deleti	e Property Filter by:	< Current properti	ies >			~	
_		PSpiceOnly	BiasValue Power	Color	Designator	DIST	Graphic	ID	Implemen 🔨
1	simulation : PAGE1 : RL	TRUE	7/////////	Default		FLAT	R.Normal	////	
2	/simulation/RL	TRUE	419.8nW	Default		FLAT	R.Normal	106	
•	Parts / Schematic Net	s 🔏 Flat Nets	s (Pins (Title Blo	cks <)				>

4) Utiliser une des façons montrées aux items 23 à 25 de la partie I de ce tutoriel pour éditer les propriétés des composantes et changer le nom des empreintes individuellement ou en bloc pour des noms d'empreintes appropriés, c'est-à-dire conformes aux dimensions physiques et autres contraintes de la pièce à installer sur la carte et de la technologie de fabrication de cette même carte. Évidemment, le nom doit correspondre avec un nom d'empreinte accessible dans les librairies de layout ou dans une librairie locale. Nous y reviendrons.

	Property Editor						
0	New Column Apply Display Delete Property Filter by: < Current properties >						
		Part Reference	PCB Footprint	Power Pins Visible	Primitive	~	
1	Filtre : PAGE1 : C1	C1	RAD/.300X.125/LS.200/.031	Г	DEFAULT	C^@REFDES %1 %2 ?TOLERAN	
2	∃ Filtre : PAGE1 : C2	C2	RAD/.300X.125/LS.200/.031		DEFAULT	C^@REFDES %1 %2 ?TOLERAN	
4	Parts & Schematic Nets & Flat Nets & Pins & Title Blocks <						

	A	В	С	D	E	
1	Item Number	Quantity	Value	Part Reference	PCB Footprint	1
2	1	2	10n	C1 C2	RAD/.300X.125/LS.200/.031	
3	2	2	470n	C3 C4	RAD/.475X.275/L.400/.034	
4	3	1	Alimentations	J1	BLKCON.200/VH/TM1SQS/W.600/3	
5	4	1	Signaux	J2	BLKCON.200/VH/TM1SQS/W.600/3	
6	5	1	318k	R1	AX/.575X.150/.034	
7	6	1	799	R2	AX/.575X.150/.034	
8	7	1	1MEG	R3	VRES24	
9	8	1	LM324	U1	DIP.100/14/W.300/L.800	
10						
11				1 10		

5) Consulter le BOM ci-dessous pour les détails du nom des empreintes choisies.

Noter que les empreintes des connecteurs sont dans une librairie locale nommé s3.llb disponible sur le site web.

6) Avant de créer le netlist pour le PCB, vérifier à nouveau les DRC et inspecter tous les schématiques. Refaire les simulations au besoin et valider le contenu des BOM. Sauvegarder. Créer ensuite le netlist pour le layout avec **Tools -> Create Netlist**. Sélectionner l'onglet Layout (et non pas PCB Editor) puis choisir **User Properties are in inches**. Cliquer au besoin sur **Browse** pour modifier l'emplacement du fichier de netlist pour Layout (.MNL) à créer.

Vérifier le contenu du Session Log que le tout s'est bien déroulé.



背 démarrer

8) Démarrer -> Programme -> Cadence SPB 15.7 -> Layout Plus

La fenêtre principale de Layout s'affiche. Pour ajouter une librairie d'empreinte locale dans les librairies accessibles à Layout, choisir au menu **Tools -> Configure Design Library** et cliquer sur **Add to list.** Retrouver la librairie (ex : EMPREINTES_S3.LLB) pour l'ajouter dans la liste. Cliquer **Close**.

🕻 Configure Design Libi	ary	
Input MNL netlist file		Browse
Output library file name		Browse
Units © English © Metric	Search Criteria	
List of libraries		
✓ Add configured libraries \LIBRARY\VRES.llb \LIBRARY\WCON100T.llt \LIBRARY\ZIGZAG.llb tent\\Enseignemen\\SPB18		Add to List Remove
<		Remove All
Search		
Symbol/Capture Foo	otprint Footprint	
	· . ·	Þ
	Replace Sel	ected Footprint
	Save Help	Close

10) Sélectionner Tools -> ECO-> AutoECO pour charger le netlist dédié au Layout (.MNL).



11) Dans la fenêtre qui s'affiche, cliquer **Browse** pour retrouver un fichier d'entrée à spécifier sous **Input Layout TCH or TPL or MAX file.** Ce fichier sera pour le premier ECO simplement un template (ex : _default.tch), mais il pourra être pour une prochaine fois le fichier de layout (.MAX) à modifier selon des «changements d'ingénierie» contenus dans le prochain netlist. (ECO=Engineering Change Order).

L' AutoECO				
File Names				
Input Layout TCI	H or TPL or MAX file			MRU
C:\Cadence\SP	B_15.7\tools\layout_plus\data\	_default.tch		Browse
Input MNL netlis	t file			
\Mes documents	NEnseignement\SPB157_2\TU	TO_S3.MNL		Browse
Output Layout M	AX file			
\Mes documents	*\Enseignement\SPB157_2\TU	TO_S3-1.max		Browse
C Overwrite MA	X file without warning			
Options				
AutoECO	•			
 Start a new Choose an - If updating a No property 	board file. appropriate technology or temple an existing board, nets and com changes on existing nets and c s net changes rinup the entire to	ate file as your input T(ponents will be update omponents (no Footpr rack rather than just th	CH file. d. int changes).	
Any special swite	ches given to you by Cadence (Customer Support	ie idst segment	
🔽 Use design lit	orary only			Edit Library
				Browse
AutoE	00	Apply ECO	Help	Cancel

Répéter la séquence de recherche sous Input MNL netlist file pour retrouver le netlist pour le layout. Automatiquement, le fichier créer aura le même nom que le netlist, mais avec un numéro de révision (ex : -1) et l'extension .MAX. On peut le changer si nécessaire. Cliquer ensuire Apply ECO.

12) Dans le cas où une empreinte n'est pas retrouvée dans les librairies, un choix d'actions possible s'affiche. Dans l'exemple ci-dessous, il s'agit d'un caractère manquant (le S de LS.400).



On peut par exemple canceller l'ECO et revenir au schématique pour faire le changement ou choisir la première option puis transférer éventuellement l'information au schématique (par «back-annotate»).

Si la librairie n'est pas listée, on peut l'ajouter en cliquant sur Add... dans la section Library (ex : EMPREINTES_S3.LLB). On peut aussi accéder à la fenêtre Library Manager par File-> Library Manager du menu de Layout Plus ou encore via le menu principal d'Orcad Layout par Tools -> Library Manager.

L ² AutoECO	×
This report was written to file 'C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\LANP2206\MES DOCUMENTS\ENSEIGNEMENT\SPB157_2\T AubCEC0 Report FILE.4: C:\CADENCE\SPB_15.7\TOOLS\LAYOUT_PLUS\DATA_DEFAULT.TCH FILE.4: C:\CADENCE\SPB_15.7\TOOLS\LAYOUT_PLUS\DATA_DEFAULT.TCH Adding footprint PLS24 Adding footprint PLS24 Adding package C Adding package POT Adding package POT Adding component C1 Adding component R1 Adding component R1 Adding component R1 Adding component R1 Adding component C1 Adding component C1 Adding component C1	
Adding component J2 Adding net N00037 Adding net N00066 Adding net 0 Adding net -11N/ Accept this EC0 Discard this EC0	×

Vérifier les changements apportés par l'ECO dans le rapport affiché et cliquer **Accept this ECO** si ces changements sont acceptés. Un avis s'affiche alors.



13) De la fenêtre principale de Layout, choisir **File->Open** et retrouver le fichier .MAX de la révision désirée. La fenêtre de l'éditeur physique Layout Plus s'affiche avec entre autres les dessins des composantes, des fils entre les pins des composantes représentant les interconnexions.

Noter que vous pouvez obtenir de l'aide avec la touche F1 ou via le menu Help. Il y a aussi des tutoriels portant sur différents aspects de la démarche de design (Help -> Learning Orcad Layout).



14) À moins qu'il ne soit inclus dans un template conforme à la technologie utilisée, il faut ajuster la définition des couches de la carte de circuit imprimé. Pour ce faire, utiliser **Options** -> **Stackup Setting**.



Enlever toutes les couches internes pour ne conserver que les deux métallisations de surface de la carte c'est-à-dire **Top** et **Bottom**. Sélectionner la couche à éliminer et cliquer le X rouge. Cliquer Ok.

Ceci ajoutera automatiquement l'information du Stackup ou empilement sur le layout pour fin de documentation.

Si vous devez modifier le type de film de positif (par défaut) à négatif pour vos fichiers de fabrication, sélectionner la couche (ex : GND), cliquer sur l'icône «i» ou sur Advanced Option et modifier le Film Type. L'exemple ci-dessous représente une carte à 4 couches de conducteurs.



«Film Type negative» signifie que le cuivre de la carte une fois fabriquée sera présents partout sauf aux endroits indiqués sur le layout (donc en arrière plan), tandis que «Film type positive» signifie que le cuivre sera conservé uniquement aux endroits indiqués sur le layout (traces, padstacks, plan de masses locaux, etc.) donc avec un arrière plan dépourvu de cuivre.

operties		
		<u>о</u> к
Name	IGND	
Material	Copper 🔹	<u>H</u> elp
Thickness (in mils)	1	<u>C</u> ancel
Electrical Conductivity	0 mho/cm	
Film Tune	Negative	

15) Pour ajouter les pièces qui ne sont pas encore «placées» sur la carte, il faut d'abord définir un contour de carte (Board Outline). Sélectionner l'icône **Obstacle Tool** ou via le menu **Tool -> Obstacle ->Select Tool**. Sélectionner la couche **0 Global Layer** via la liste déroulante ou en appuyant sur zéro au clavier. Tracer le contour de la carte en cliquant gauche pour fixer les points d'inflexion des lignes et compléter le périmètre. Utiliser le menu du bouton droit au besoin (ex : **Finish**). On pourra ajuster les dimensions par la suite si nécessaire.



Noter qu'il est possible d'ajouter des «obstacles» (ou zones de Keep out) à l'intérieur de cette zone avec la même couche Global Layer afin d'y interdire le placement et le routage. Des erreurs de designs seront générées le cas échéant.

16) Pour changer l'origine du layout, choisir au menu **Tool -> Dimension -> Move datum** et cliquer gauche à l'endroit voulu de la nouvelle origine (ex : coin inférieur gauche de la carte).



Vous pouvez aussi ajouter des dimensions avec Tools -> Measurement -> Select tool.

17) Pour connaître un peu mieux les empreintes, accéder au contenu des librairies avec **File -> Library Manager.** Cliquer **Add...** pour ajouter des librairies locales au besoin. Visualiser les différentes empreintes disponibles. Noter que les librairies débutant par TM sont spécifiques à la technologie à insertion standard (Through hole Mount) tandis que celles débutant par SM sont pour la technologie de montage en surface (Surface Mount).

18) S'il y a des trous de montage à ajouter au layout, ou d'autre pièces non liées au netlist, il faut les ajouter manuellement à la liste des composantes du layout. Sélectionner l'outil **Component** et par le menu du bouton de droite, sélectionner **New...** ou directement au menu **Tool -> Component -> New...**

Dans la fenêtre qui s'affiche, devant **Footprint...**, entrer directement le nom d'empreinte si on le connaît. Cocher **Not in Netlist** pour que ce composant soit reconnu comme extérieur au netlist et enlever **Routed Enabled** pour que le routage vers ce composant soit désactivé. Un nom de Reference Designator (ex : MH1) peut être attribué.

Add Component	X			
Reference Designator	MH1			
Part Type	0			
Value	0			
Footprint MTHO Location X 200. Y 2000.	E152 Rotation 0			
Group # 0 Cluster ID				
ОК	Help Cancel			

Dans le doute, cliquer sur **Footprint...** et sélectionner la librairie ainsi que le composant désiré (ex : MTHOLE152), puis cliquer Ok.

Select Footprint	X
Libraries EMPREINTES_S3 BCON100T BCON156T BGA Search	
Footprints	
BLKC0N.200/VH/TM1SQS/W.600/3 BNC_1 HS_2XT0220 MTH0LE152 T0RD/D.800/LS.630/.075 T0RD/D.1050/LS1.050/.075	
TST_PT TX_T4A2.5R16 TX_14A5620	OK Help Cancel

En cas de blocage avec message **Unable to check DRC** lors de tentative d'ajout d'éléments, désactiver momentanément la vérification en ligne des DRC en cliquant sur l'icône **Online DRC**, puis refaire l'ajout du composant.

19) Ajouter les trous de montage (ex : 4 coins). On peut faire copier-coller ou refaire les étapes précédentes.



Noter que du texte superflu de la couche **1 TOP** a été enlevé avec **Text Tool** et la touche DELete. Ne pas oublier de sauvegarder le layout régulièrement, sous un nom ou un numéro de version différent.

20) Pour savoir le contenu de divers éléments de la base de donnée du layout, on peut utiliser **View -> Database Spreadsheet** (ou cliquer sur l'icône **View Spreadsheet**) et sélectionner la catégorie telle que **Component** ou **Padstack** par exemple.

omponents						
Ref	LA DE PERMITENT	Footprint	Package	Comp	Location	
Des	Enabled	Name	Name	Rotation	X,Y	Flags
BOARD STACKUF	No	BOARD STACKUP		0	-5833,-500	Yes
21	Yes	RAD/.300X.125/LS.200/.031_C1	C	0	-900,-300	No
2	Yes	RAD/.300X.125/LS.200/.031_C2	C	0	-1400,-300	No
23	Yes	RAD/.475X.275/LS.400/.034_C3	C	0	-1100,200	No
24	Yes	RAD/.475X.275/LS.400/.034 C4	С	0	-1700,200	No
1	Yes	BLKCON.200/VH/TM1SQS/W.600/3_J1	CONN_TRBLK_3	0	-1200,700	No
2	Yes	BLKCON.200/VH/TM1SQS/W.600/3_J2	CONN_TRBLK_3	0	-1900,700	No
AH1	No	MTHOLE152_MH1		0	200,1300	Yes
AH2	No	MTHOLE152_MH2		0	2800,1300	Yes
AH3	No	MTHOLE152_MH3		0	200,200	Yes
AH4	No	MTHOLE152_MH4		0	2800,200	Yes
श	Yes	AX/.575X.150/.034_R1	R	0	-1300,1200	No
12	Yes	AX/.575X.150/.034_R2	R	0	-2100,1200	No
13	Yes	VRES24_R3	POT	0	-1000,1600	No
Л	Yes	DIP.100/14/W.300/L.800 U1	LM324	0	-1400,2000	No

On reconnaît ci-dessus tous les composants du layout.

21) Un padstack est un empilement de plots métallisés de dimensions et de forme spécifiques pour chacune des couches définies et s'il y a lieu d'un trou central pour définir la partie de l'empreinte sur laquelle ou au travers de laquelle une broche ou pin de composant est fixée par soudure. Ainsi, une empreinte de condensateur a besoin de 2 padstacks, tandis qu'un circuit intégré à 8 broches en a besoin de 8.

Certains padstacks ne sont pas nécessairement connectés comme le padstack qui constitue l'essentiel du trou de montage métallisé nommé MTHOLE152. D'autres sont connectés par des routages ou interconnexions à l'horizontale, mais aucun composant n'y est directement soudé. Il s'agit des vias servant uniquement à passer des signaux d'un niveau de métallisation à un autre. Ils peuvent être ajoutés manuellement ou automatiquement afin d'aider à compléter le routage d'un layout et permettre le croisement de signaux sur divers plans (de Top à Bottom ou vers des niveaux internes, etc.). Ces vias sont particulièrement utiles pour les cartes à montage en surface puisqu'il n'y a pas de connexions directes d'un côté à l'autre de la carte comme c'est le cas pour le montage à insertion (Through hole). Les padstacks sont donc des interconnexions à la verticale (perpendiculairement aux surfaces de la carte) et font partie intégrante des empreintes pour les composants.

Voici un exemple de padstack de la base de données du layout.

Padstack or	Pad	Pad	Pad	X	Υ
Layer Name	Shape	Width	Height	Offset	Offset
IP100T.IIb pad1		0	<u> </u>		
ТОР	Square	58	58	0	0
воттом	Square	58	58	0	0
GND	Undefined	0	0	0	0
POWER	Undefined	0	0	0	0
INNER1	Undefined	0	0	0	0
INNER2	Undefined	0	0	0	0
INNER3	Undefined	0	0	0	0
INNER4	Undefined	0	0	0	0
INNER5	Undefined	0	0	0	0
INNER6	Undefined	0	0	0	0
INNER7	Undefined	0	0	0	0
INNER8	Undefined	0	0	0	0
INNER9	Undefined	0	0	0	0
INNER10	Undefined	0	0	0	0
INNER11	Undefined	0	0	0	0
INNER12	Undefined	0	0	0	0
SMTOP	Square	58	58	0	0
SMBOT	Square	58	58	0	0
SPTOP	Undefined	0	0	0	0
SPBOT	Undefined	0	0	0	0
SSTOP	Undefined	0	0	0	0
SSBOT	Undefined	0	0	0	0
ASYTOP	Square	58	58	0	0
ASYBOT	Square	58	58	0	0
DRLDWG	Round	34	34	0	0
DRILL	Round	34	34	0	0
FABDWG	Undefined	0	0	0	0

Il s'agit un padstack de la librairie DIP100T et est dans la base de donnée car il y a une empreinte de composant DIP (pour le LM324) qui utilise ce padstack. On notera que pour les couches TOP et BOTTOM et quelques autres, la forme du pad est carrée (square) car il s'agit de la pin#1 que l'on distingue des autres pins par sa forme. Aussi les autres pins (#2 et plus) utilisent un autre padstack similaire nommé DIP100T_llb_pad2 mais dont la forme est circulaire. Les dimensions des pads sont cependant de 58 mils dans les deux cas.

22) La visibilité des couches peut être modifiée avec la touche moins (-) pour la couche active. Sélectionner la couche (ex : 1 TOP dans la liste déroulante ou appuyer sur 1 au clavier) puis changer la visibilité. Alternativement, on peut utiliser l'icône **Color setting** (ou au menu **Option -> Color**), sélectionner la couche voulue et appuyer sur -.

lor	
Data	Color
Background	00101
Default (Global Laver)	
Default TOP	
Default BOTTOM	
Default GND	
Default POWER	
Default INNER1	
Default INNER2	
Default INNER3	
Default INNER4	
Default INNER5	
Default INNER6	
Default INNER7	
Default INNER8	
Default INNER9	
Default INNER10	
Default INNER11	
Default INNER12	
Default SMTOP	
Default SMBOT	
Default SPTOP	
Default SPBOT	
Default SSTOP	
Default SSB0T	
Default ASYTOP	
Default ASYBOT	
Default DRLDWG	
Default DRILL	
Default FABDWG	

L'image ci-dessus montre que la couche TOP est invisible (vert hachuré). On peut changer le statut de visibilité de toutes les couches en sélectionnant Color au lieu d'une seule couche ou encore sélectionner certaines couches en les cumulant dans la sélection en cliquant avec la touche CTRL enfoncée.

23) Le positionnement ou «placement» des composants ainsi que le routage se font normalement à l'aide de grilles. Pour modifier celles-ci, choisir au menu **Options -> System setting**.

System Settings		X			
Display Units	Grids				
 Inches (in) Microns (u) 	Visible grid (X,Y): Detail grid (X,Y):	25			
 Millimeters (mm) Centimeters (cm) 	Place grid [X,Y]:	100			
Display Resolution:	Routing grid:	25			
ļ 1.	Via grid:	25			
Rotation					
Increment: 90 Snap: 01'					
Workspace Settings					
OK Help Cancel					

La grille par défaut ci-dessus est de 100mils centre à centre selon les axes X et Y pour le placement et de 25 mils pour le routage et les vias. Une grille zéro pour

Visible grid indique une grille invisible. Vous pouvez modifier sa valeur à 100 par exemple et cette grille s'affichera.

Layer	Track to	Track to	Track to	Via to	Via to	Pad to
Name	Track	Via	Pad	Via	Pad	Pad
ТОР	12	12	12	12	12	12
BOTTOM	12	12	12	12	12	12
GND	12	12	12	12	12	12
POWER	12	12	12	12	12	12
INNER1	12	12	12	12	12	12
INNER2	12	12	12	12	12	12
INNER3	12	12	12	12	12	12
INNER4	12	12	12	12	12	12
INNER5	12	12	12	12	12	12
INNER6	12	12	12	12	12	12
INNER7	12	12	12	12	12	12
INNER8	12	12	12	12	12	12
INNER9	12	12	12	12	12	12
INNER10	12	12	12	12	12	12
INNER11	12	12	12	12	12	12
INNER12	12	12	12	12	12	12
DRILL	12	12	12	12	12	12

24) Une autre série d'ajustement relié à la technologie peut être éditée avec **Options -> Global Spacing...**

Ces valeurs ajustées ici par défaut à 12 mils concernent les espacements relatifs aux routages, vias et pads permis pour rencontrer les règles de design. Il est important que les valeurs reflètent les limitations de la technologie de fabrication pour s'assurer que le design soit réalisable (pas de court-circuit, etc.) sans pour autant utiliser beaucoup trop d'espace inutilement (densité trop faible, coût plus élevé, hardware plus volumineux, etc.).

25) Le positionnement des connecteurs et autres éléments importants relativement à la configuration de la carte peut être fait manuellement. Les autres éléments pourront ensuite être disposés automatiquement dans l'espace restant, avec possibilité d'ajustements manuels.

Pour débuter le placement, on peut choisir l'outil **Component Tool** et avec le bouton droit, choisir **Place**... ou encore par le menu **Tool-> Component -> Place...** Sélectionner un composant à placer (ex : J1). Alternativement, on peut directement sélectionner dans le layout, le dessin de l'empreinte correspondant au composant. L'empreinte choisie est maintenant liée au curseur.

Select Next	
O U1.14	C B1.2
C J2.3	C R3.3
© R2.2	• J1.3
C C2.2	C C1.2
C C4.2	C C3.2
	C BOARD STACKUP.0
L	
ОК	Help Cancel

Déplacer l'empreinte à l'endroit désiré. Pour faire une rotation de 90 degrés, utiliser **Rotate** du menu du bouton droit. Cliquer avec le bouton gauche en s'assurant d'être à l'intérieur des limites de la carte pour faire le placement.

26) Chaque empreinte de composante possède un contour virtuel relié au placement (couches : Place Outline Top, Place Outline Bottom et/ou Place Outline Global, voir ci-dessous le rectangle au tracé mince vert forêt) délimitant la surface occupée sur la carte ainsi qu'un certain dégagement. Les contours Place de même niveau (soit Top ou Bottom) ou encore Place Global avec un des trois type de contour Place Outline de deux empreintes de composantes ne devraient pas se chevaucher, sinon des erreurs de DRC surviennent. Elles peuvent cependant se juxtaposer si la configuration choisie ne contrevient pas aux autres règles de design.



Il ne faut pas confondre le contour Place Outline qui est virtuel servant lors de la conception du design avec le tracé généralement en blanc des niveaux Silkscreen Top ou Bottom (SST, SSB) qui peuvent être imprimés sur les cartes de circuits imprimés afin d'identifier entre autre les noms (RefDes), les emplacements et l'orientation des composants (pour le montage, l'analyse et de débuggage par exemple).

27) Continuer le placement manuel. Par exemple, placer le connecteur J2 en utilisant **Select Any...** et spécifier **J2** devant **Ref Des**. Effectuer 3 rotations et placer l'empreinte de J2 à l'autre extrémité.



Rappelons qu'il est important de sauvegarder régulièrement...

28) Si ce n'est pas déjà fait, ajouter un «flag» pour les composantes placées manuellement. Pour éviter le déplacement ou autres actions sur un composant de façon «permanente», utiliser Fix. Utiliser Lock pour un blocage «temporaire». Dans les deux cas, il est possible de modifier le «flag». Sélectionner la ou les composantes et du menu du bouton droit, choisir **Fix** ou encore **Lock**.

End Command	
Properties	Ctrl+E
Сору	Ctrl+C
Delete	Ctrl+X
Shove	J
Adjust	Ctrl+J
Matrix Place	
Quick Place	
Swap	Ctrl+W
Rotate	R
Opposite	т
Alternate Footprint	
Fanout Using SPECCTRA	
Make	к
Break	Ctrl+K
Lock	L
Fix	
Select Next	N
Minimize Connections	М
Move On/Off	
Undo	U

29) Si on veut éditer une composante avec le flag **Fixed** (ou **Locked**), on peut utiliser **Tools-> Component-> Select Filtered...** spécifier le nom du Ref Des (ex : J2) et NE PAS cocher **Exclude Fixed** (ou **Exclude Locked**).

Component Selection Criteria	X
Ref Des	j2
Footprint Name	
Group Number	
⊂Component Types to Inclu ☞ Surface Mount TOP ☞ Thruhole TOP	ude I⊄ Surface Mount BOT I⊄ Thruhole BOT
Minimum Pins	Maximum Pins
🗆 Exclude Placed 🔽 E	xclude Locked 🛛 🗖 Exclude Fixed
ОК	Help Cancel

Contrairement au mode Fixed, la sélection et l'édition de composantes Locked est possible. En effet, une réponse positive au message qui s'affiche suite à la sélection et l'édition d'une ou de plusieurs de ces pièces permet de passer outre la restriction du mode Locked sur l'ensemble sélectionné.

30) Pour le placement de composantes sur la face arrière (Bottom), utiliser **Opposite** du menu du bouton droit, ce qui produit une image miroir de l'empreinte. Dans cet exemple, la résistance R1 sera placée sur le dessous de la carte.

31) Pour finaliser le placement des composantes, on peut procéder automatiquement avec les options par défaut. Choisir **Auto -> Place -> Board**. Au besoin, déplacer manuellement des pièces ou modifier le contour de la carte. Et ne pas oublier de sauvegarder à nouveau.



Note : Les condensateurs de découplage (ex : C3 et C4) pour chacun des circuits intégrés (ex : U1) devraient toujours être situés à proximité de ceux-ci.

32) Effectuer le routage manuel pour les interconnexions plus critiques et dans certains cas pour les alimentations et masse. Sélectionner l'outil Add/Edit Route Mode et le niveau (ex : Top ou Bottom) pour débuter le tracé du routage. Pour contrôler l'affichage des interconnexions virtuelles entres les pads des composants, cliquer sur l'icône Reconnect Mode à côté de l'icône Online DRC. Noter que l'activation du mode Online DRC désactive le mode Reconnect On. Il est préférable conserver activé online DRC et de visualiser les connexions.

L'image ci-dessous montre 3 routages à partir de J1 dont un sur la couche Bottom.



Noter que pour plus de clarté la couche AST (Assembly Top) a été rendue invisible.

33) Le routage automatique peut être utilisé pour les connexions restantes. Utiliser Auto -> Autoroute -> Board.

Le message suivant confirme que le routage à faire a été complété.



Voici le résultat obtenu.



Par ailleurs, des plans de masses et surfaces métallisés sur des périmètres quelconques peuvent être obtenus sur la carte à partir de l'outil obstacle dans une layer sélectionnée (ex : Bottom). Il faut modifier les propriétés d'un tracé de contour en sélectionnant «Copper Pour» sous Obstacle Type afin d'avoir à l'intérieur du contour une surface continue sauf vis-à-vis les métallisations existantes telles que les interconnexions et les padstacks. On devrait donc attendre d'avoir terminé le routage avant d'ajouter des plans de masses.

Edit Obstacle	×
Obstacle <u>N</u> ame 135	
Obstacle Type	
Copper pour	
<u>G</u> roup Heigh <u>t</u> Width 10.	
Obstacle Layer TOP	
Copper Pour Rules	
Cl <u>e</u> arance Z order	
Note: Use Pin Tool command 'Toggle Copper Pour Seed'	
□ Isolate all tracks □ Seed only from designated object	
Net <u>A</u> ttachment ("-" for none):	
🗖 Do Not <u>Fill</u> Beyond Obstacle Edge	
Hatch Pattern Comp Attachment	
<u>Q</u> K <u>H</u> elp <u>Cancel</u>	

34) La vérification des règles de design devrait être faite tout au long du processus de design du layout. Cliquer sur l'icône DRC V (Design Rule Check). Le message suivant s'affiche.



Pour voir le détail des erreurs, cliquer sur View Spreadsheet puis sélectionner Errors Markers.

😹 Error Markers				
Location	Туре		Comment	
[200,1300]	Pad Spacing Error	"MH1.1"; Obstacle 107		
[200,1300]	Pad Spacing Error	"MH1.1"; Obstacle 107		
[2800,1300]	Pad Spacing Error	"MH2.1"; Obstacle 107		
[2800,1300]	Pad Spacing Error	"MH2.1"; Obstacle 107		
[200,200]	Pad Spacing Error	"MH3.1"; Obstacle 107		
[200,200]	Pad Spacing Error	"MH3.1"; Obstacle 107		
[2800,200]	Pad Spacing Error	"MH4.1"; Obstacle 107		
[2800,200]	Pad Spacing Error	"MH4.1"; Obstacle 107		
[-9575,-1125]	Place Spacing Error	"BOARD STACKUP"; Obstacle 107		
<				>

35) Corriger les erreurs. Dans l'exemple, les trous de montage métallisés ont été déplacés de 25 mils en X et Y pour s'éloigner du contour de carte. La grille de placement a été réduite de 100 à 25 mils pour permettre un déplacement plus fin. La sélection des éléments avec flag Fixed en vue de leur déplacement a été faite par **Tools-> Component-> Select Filtered**... en spécifiant le Ref Des MH1 etc. Un segment de tracé partant de la pin#1 de J1 a été déplacé vers le haut avec

Edit Segment Mode. Enfin, le component Board Stackup a été effacé du layout (mais pas de la base de donnée).

Une nouvelle vérification des DRC donne ceci.

Layout I	Plus 🔀
(į)	Verify Board Design: No errors found.
	OK

36) Pour renommer les composantes selon leur emplacement physique sur la carte, utiliser **Options -> Component Renaming...** pour sélectionner le mode désiré. Par défaut, on renomme (ex : R1 ,R2, R3, etc.) en augmentant les valeurs de gauche à la droite et de haut en bas.

U	
Rename Direction	
🔿 Right, Up	Right, Down
C Left, Up	C Left, Down
C Up Dight	⊖ Un Left
op, rught	Op, Leit
🔿 Down, Right	O Down, Left
	In Cancel

Ensuite exécuter l'étiquetage automatiquement avec **Auto->Rename Components**. Le résultat est le suivant.



37) Afin que le schématique de ce layout corresponde, il faut utiliser backannotate pour donner un feedback de la nouvelle information venant du layout. Cela va transférer non seulement l'information des Reference Designators qui ont été renommés, mais aussi tout changement affectant le schématique et ses propriétés incluant celui des noms des empreintes qui ont été changés lors de l'ECO.

Utiliser Auto -> Back Annotate.

Cela va créer un fichier .SWP qui devra être lu dans Design Entry.

38) Pour ce faire, utiliser dans **Design Entry** au menu **Tools-> Back annotate...** pour que les changements deviennent effectifs. Cliquer sur **Browse...** et retrouver chacun des fichiers de backannotate (**.SWP**) du design produits par Layout Plus qui n'ont pas encore été chargé. Quand il y a plus d'un fichier, commencer par le plus ancien (ex : TUTO_S3_2.SWP) puis faire les autres backannotates sur chacun des fichiers un après l'autre dans l'*ordre croissant de numéro de version* pour finir par la plus récente, soit par exemple TUTO_S3-7.

<u>Attention</u> : si on omet ou change l'ordre des backannotates, des mélanges peuvent survenir !

Backannotate	X
PCB Editor Layout	
Scope Process entire design Process selection Mode Update Occurrences Update Instances (Preferred) Back Annotation File: nseignement\SPB157_2\TUTO_S3-7.SWP	Browse
	OK Annuler Aide

Consulter le **Session Log** de **Design Entry**. Vérifier que les changements sont conformes au layout et sauvegarder ensuite le design. En cas d'erreur de séquence, fermer les schématiques sans sauvegarder et reprendre la séquence des backannotate dans le bon ordre.

39) Dans Layout Plus, pour choisir les couches pertinentes pour la génération des fichiers pour la fabrication de la carte, utiliser Options -> Post Process Setting...

On peut restreindre les niveaux en changeant l'attribut Yes pour No dans la colonne Batch Enabled. Pour ce faire, éditer les propriétés de la couche sélectionnée dans la liste et ne pas cocher **Enable for Post Processing**.

Post Process Settings	
Output Format Gerber RS-274D Extended Gerber DXF Print Manager Print/Plot to File Force Black & White Options Keep Drill Holes Open Create Drill Files Overwrite Existing Files Enable for Post Processing	Output Settings Plot Title: Power Layer × Shift: ✓ Shift: ✓ Center on Page Mirror Scale Ratio: 1 To: 1 Rotation(CCW) © 0 ○ 90 ○ 180 ○ 270 Combine Plated/Non-Plated Thru Holes Help Cancel

Plot output	Batch		21.16	and an and a
File Name	Enabled	Device	Shift	Plot Title
*.TOP	Yes	EXTENDED GERBER	No shift	Top Layer
*.B0T	Yes	EXTENDED GERBER	No shift	Bottom Layer
*.GND	No	EXTENDED GERBER	No shift	Ground Layer
*.PWR	No	EXTENDED GERBER	No shift	Power Layer
*.IN1	No	EXTENDED GERBER	No shift	Inner Layer 1
*.IN2	No	EXTENDED GERBER	No shift	Inner Layer 2
*.IN3	No	EXTENDED GERBER	No shift	Inner Layer 3
*.IN4	No	EXTENDED GERBER	No shift	Inner Layer 4
*.IN5	No	EXTENDED GERBER	No shift	Inner Layer 5
*.IN6	No	EXTENDED GERBER	No shift	Inner Layer 6
*.IN7	No	EXTENDED GERBER	No shift	Inner Layer 7
*.IN8	No	EXTENDED GERBER	No shift	Inner Layer 8
*.IN9	No	EXTENDED GERBER	No shift	Inner Layer 9
*.110	No	EXTENDED GERBER	No shift	Inner Layer 10
*.111	No	EXTENDED GERBER	No shift	Inner Layer 11
*.112	No	EXTENDED GERBER	No shift	Inner Layer 12
*.SMT	Yes	EXTENDED GERBER	No shift	Soldermask Top
*.SMB	Yes	EXTENDED GERBER	No shift	Soldermask Bottom
*.SPT	No	EXTENDED GERBER	No shift	Solder Paste Top
*.SPB	No	EXTENDED GERBER	No shift	Solder Paste Bottom
*.SST	Yes	EXTENDED GERBER	No shift	Silkscreen Top
*.SSB	No	EXTENDED GERBER	No shift	Silkscreen Bottom
*.AST	Yes	EXTENDED GERBER	No shift	Assembly Top
*.ASB	No	EXTENDED GERBER	No shift	Assembly Bottom
*.DRD	Yes	EXTENDED GERBER	No shift	Drill Drawing

40) Utiliser au besoin l'**Option -> Gerber Setting** pour modifier le format des fichiers Gerber pour la fabrication. On conservera pour cet exemple les valeurs par défaut.

Gerber Preferences	×
Aperture Settings	Gerber Settings
Maximum Apertures: 999	Xsize: 32000
Gerber Creation	Ysize: 32000
 Create Apertures as Needed Use Existing Apertures Only Using Master Aperture List ✓ Retain D Codes from Master List Master List: C:\PERFAG.APP Select Master List 	End-of-Block Character: Incremental CR After Each Block Output Resolution C 2.3 Format G 3.4 Format
Save Gerber Pref	erences
ОК Неір	Cancel

41) Obtenir les fichiers de fabrication avec **Auto -> Run Post Processor**. Les messages suivants s'affichent concernant les fichiers **Gerber** et **NCdrill**.

Layout F	Plus 🗙
	Created Gerber Design File: C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\LANP2206\MES DOCUMENTS\ENSEIGNEMENT\SPB157_2\TUTO_S3-7.GTD
	ОК

Le fichier .GTD contient tous les fichiers Gerbers du design et pourra être ouvert avec un «Gerber Viewer» tel que GerbTool.



Le fichier NCDrill nommé par défaut ici thruhole.tap est un fichier de texte contenant la description des outils de perçage dont leur diamètre, et la position selon les axes X et Y de chacun des trous à percer sur la carte.

On reconnaît à chaque ligne débutant par T, quatre outils (T1 à T4) de diamètres respectifs de .031, .034, .042 et .152 pouce qui correspondent aux diamètres des trous des padstacks dans les empreintes de ce design. Les lignes suivant la définition de l'outil sont les coordonnées X et Y des trous à faire pour cet outil.

📕 thru	hole.ta	ap - Blo	c-notes		×
Fichier	Edition	Format	Affichage	?	
% % 72C0.0 %00900 %00900 %00900 %00900 %01075 %01100 %01100 %01100 %01100 %01100 %01400 %01400 %01400 %01400 %01400 %01400 %01600 %01700 %01700 %01700 %01700 %01600 %01700 %01600 %01700 %01700 %01600 %01700 %002000 %00000 %00000 %00000 %00000 %00000 %00000 %00000 %00000 %00000 %00000 %00000 %00000 %00000 %00000 %00000 %000000	3340F2 3940F2	200510/ 200510/ 200510/ 2000 200	0 0 0		
					\mathbf{v}

Il y a aussi un message quant au post-processing qui devrait se terminer normalement par **No warnings or errors**.

TUTO_\$3-7.lis - Bloc-notes	×
chier Edition Format Affichage ?	
ost Processor Report "CAD FILE: C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\LANP2206\MES DOCUMENTS\ENSEIGNEMENT\SPB157_2\TUTO_S3-7.MAX ed Sep 05 19:55:10 2007	^
itput file: C:\documents and settings\lanp2206\mes documents\enseignement\sp8157_2\tuto_s3-7.top	
perture totals for C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\LANP2206\MES DOCUMENTS\ENSEIGNEMENT\SPB157_2\TUTO_S3-7.TOP:	
L0: 0.0550 ROUND 0 Draws, 8 Flashes L1: 0.0520 ROUND 0 Draws, 6 Flashes L2: 0.0620 ROUND 0 Draws, 4 Flashes L3: 0.0620 SQUARE 0 Draws, 2 Flashes L4: 0.3500 ROUND 0 Draws, 1 Flashes L5: 0.0520 SQUARE 0 Draws, 13 Flashes L6: 0.0580 SQUARE 0 Draws, 13 Flashes L8: 0.0100 ROUND 94 Draws, 0 Flashes L8: 0.0100 ROUND 37 Draws, 0 Flashes L9: 0.0120 ROUND 37 Draws, 0 Flashes L0: D-Codes 131 Draws, 39 Flashes L0: D-Codes 131 Draws, 39 Flashes L0: C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\LANP2206\MES DOCUMENTS\ENSEIGNEMENT\SPB157_2\TUT0_S3-7.BOT	
perture totals for C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\LANP2206\MES DOCUMENTS\ENSEIGNEMENT\SPB157 2\TUTO S3-7.BOT:	
19: 0.0120 ROUND 17 Draws, 0 Flashes 10: 0.0550 ROUND 0 Draws, 8 Flashes 21: 0.0520 ROUND 0 Draws, 6 Flashes 22: 0.0620 ROUND 0 Draws, 4 Flashes 23: 0.0620 SQUARE 0 Draws, 2 Flashes 24: 0.3500 ROUND 0 Draws, 4 Flashes 25: 0.0520 SQUARE 0 Draws, 1 Flashes 26: 0.0520 SQUARE 0 Draws, 1 Flashes 27: 0.0580 ROUND 0 Draws, 13 Flashes 27: 0.0580 SQUARE 0 Draws, 1 Flashes	
9 D-Codes 17 Draws, 39 Flashes	
tput file: C:\documents and settings\lanp2206\mes documents\enseignement\spB157_2\tuto_s3-7.smt	
perture totals for C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\LANP2206\MES DOCUMENTS\ENSEIGNEMENT\SPB157_2\TUTO_S3-7.SMT:	
20: 0.0550 ROUND 0 Draws, 8 Flashes 21: 0.0520 ROUND 0 Draws, 6 Flashes	~

42) Pour visualiser et inspecter le contenu des fichiers de fabrication, utiliser **Tools -> GerbTool -> Open...** du menu de la fenêtre principale de Layout, et retrouver le fichier .GTD contenant les fichiers GERBER du layout.



43) Acquiescer à la conversion vers un nouveau format.

Warning	. 🛛
⚠	Design file created with an earlier version of OrCAD GerbTool. Convert to 14.2 format?
	Oui Non

44) On reconnaît le design.



Choisir les niveaux à inspecter (cocher le ou les niveaux à laisser visibles) et zoomer pour bien observer les détails.









Fin de la seconde et dernière partie

La première partie de ce tutoriel traite de l'édition schématique et de la simulation analogique

©PLL Rév.17-09-2008 GEGI Université de Sherbrooke